

No	項目名			頁			注記	
9	機械試験値表示単位							
H・B	国・輸	品種	コード		文言		実数	
H	B		A・N	桁数	A・N	桁数	桁数	
○	○	全品種	A	2				
○	○	全品種	A	1				

内 容

検査証明書に表示する材料試験値（抗張力、降伏点）の単位について特に指定する項目である。

記入要領

メーカーの原則以外に特に指定する場合、該当コードを記入する。

コード体系

1桁目		2桁目(国内のみ)	
KG/mm ²	K	単 独	S
LBS/in ²	B	併 記	W
Long Ton/in ²	L		
N/mm ²	N		
MPA	M		

運 用

注文書上に設定する場合は、上記の通りとする。