

No.	項目名		頁					
56	オフゲージ (厚みオフゲージ)							
H・B	国・輸	品種	コード		文言		実数	注記
H	B		A・N	桁数	A・N	桁数	桁数	
		○ 熱延 コイル	N	1				□%MAX 1桁

### 記入要領

コードは該当コードを記入する。

### コード体系

コード内容	コード
オフゲージ不可	.....
オフゲージ可	1%MAX
	2%MAX
	3%MAX
	4%MAX
	5%MAX
	SOME
	その他(実数値)
	Z

### 運用

注文書上に必ず上記の通り設定する。